Passeggera bloccata nel bagno dellâ??aereo: sfiorato lâ??atterraggio dâ??emergenza negli Usa

Descrizione

(Adnkronos) â?? Un insolito problema tecnico a bordo di un volo di linea della United Airlines ha rischiato di trasformarsi in un dirottamento dâ??emergenza nei cieli americani. Ã? accaduto a bordo del volo UA1900, un Boeing 737 MAX 8 decollato da dallâ??aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma e diretto a Newark, sul quale viaggiavano decine di passeggeri.

Lâ??allarme Ã¨ scattato circa due ore e mezza dopo il decollo, mentre il velivolo si trovava in quota di crociera a 35.000 piedi sopra lo Stato del Minnesota. Il personale di bordo, insospettito dalla prolungata assenza di una passeggera di 69 anni, ha accertato che la donna era rimasta bloccata allâ??interno della toilette posteriore a causa dellâ??improvviso malfunzionamento del meccanismo della serratura.

default watermark

Secondo quanto ricostruito dalle testate specializzate internazionali, gli assistenti di volo hanno tentato invano di sbloccare la porta dallâ??esterno attraverso le procedure standard. Di fronte alla resistenza del fermo, lâ??equipaggio ha persino utilizzato alcuni attrezzi di bordo nel tentativo di forzare lâ??accesso, senza tuttavia ottenere alcun risultato per oltre quindici minuti.

Considerata lâ??impossibilitÃ di liberare la donna e la prospettiva di dover completare un volo transcontinentale di altre quattro ore, il comandante ha preso la decisione di dichiarare lo stato di emergenza. Contattato il controllo del traffico aereo di Chicago, il pilota ha comunicato la necessitÃ di una deviazione immediata verso lo scalo di Oâ??Hare per consentire ai tecnici di terra di liberare la passeggera.

I tracciamenti radar mostrano che il Boeing ha effettivamente iniziato la manovra di discesa rapida verso lo scalo intermedio. Tuttavia, proprio durante la fase di approccio e il conseguente cambio di pressione in cabina, la serratura si Ã¨ improvvisamente sbloccata, permettendo alla donna di uscire. Verificate le buone condizioni di salute della passeggera, i piloti hanno annullato la richiesta di dirottamento, riprendendo la rotta originaria e atterrando regolarmente a Newark con un minimo ritardo.

La United Airlines ha confermato lâ??episodio e ha avviato unâ??indagine interna. Le normative internazionali sullâ??aviazione civile impongono infatti che i servizi igienici degli aeromobili siano dotati di sistemi di sblocco esterno prioritari facilmente azionabili dallâ??equipaggio in caso di emergenza, un dispositivo che in questa occasione non ha risposto ai comandi dei direttori di volo.

â??

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Ottobre 19, 2026
Autore
redazione

default watermark