default watermark

EI SRL - P.IVA IT16017671005



Volo Swiss costretto allâ??atterraggio dâ??emergenza alle Azzorre: cosâ??Ã¨ successo

Descrizione

default watermark

(Adnkronos) â?? Allarme in volo sul collegamento tra Chicago e Zurigo. Il volo Swiss LX9, partito dagli Stati Uniti e diretto in Svizzera, ha dovuto interrompere la propria rotta e procedere con un atterraggio dâ??emergenza alle Azzorre oggi, martedÃ¬ 25 agosto. Come riporta il quotidiano svizzero Blick, le circostanze dellâ??accaduto non sono ancora del tutto chiare, ma i dati di Flightradar24 hanno mostrato â?? durante il volo â?? lâ??attivazione del codice 7700, utilizzato dagli equipaggi per segnalare una situazione di emergenza generale a bordo. Lâ??aereo, un Boeing 777-3DE, ha quindi fatto rotta verso lâ??isola di Terceira, dove Ã¨ atterrato allâ??aeroporto di Lajes intorno alle 8.30, secondo lâ??orario svizzero.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il volo a effettuare lâ??atterraggio dâ??emergenza. Un portavoce di Swiss ha spiegato al Blick che la decisione Ã¨ stata presa dopo che lâ??equipaggio ha avvertito un â??odore chimicoâ?? a bordo e che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

â??

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione
Agosto 25, 2026
Autore
redazione