


default watermark



Volo Swiss costretto all'atterraggio d'emergenza alle Azzorre: cos'è successo

Descrizione

(Adnkronos) Allarme in volo sul collegamento tra Chicago e Zurigo. Il volo Swiss LX9, partito dagli Stati Uniti e diretto in Svizzera, ha dovuto interrompere la propria rotta e procedere con un atterraggio d'emergenza alle Azzorre oggi, martedì 25 agosto. Come riporta il quotidiano svizzero Blick, le circostanze dell'accaduto non sono ancora del tutto chiare, ma i dati di Flightradar24 hanno mostrato durante il volo l'attivazione del codice 7700, utilizzato dagli equipaggi per segnalare una situazione di emergenza generale a bordo. L'aereo, un Boeing 777-3DE, ha quindi fatto rotta verso l'isola di Terceira, dove è atterrato all'aeroporto di Lajes intorno alle 8.30, secondo l'orario svizzero.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il volo a effettuare l'atterraggio d'emergenza. Un portavoce di Swiss ha spiegato al Blick che la decisione è stata presa dopo che l'equipaggio ha avvertito un odore chimico a bordo e che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Agosto 25, 2026

Autore

redazione