



## Il vento abbatte la Statua della Libert  (ma non quella di New York): il video

### Descrizione

(Adnkronos)    Una gigantesca replica della Statua della Libert    crollata dopo essere stata travolta da venti fortissimi nel pomeriggio di luned  a Guaiba, nel sud del Brasile, e il video dell'  accaduto sta facendo il giro dei social. Fortunatamente non si registrano feriti, secondo quanto confermato dalle autorit  locali e dalla societ  proprietaria della struttura.

La statua si trovava nel parcheggio di un grande negozio della catena Havan, vicino a un fast food, quando raffiche di vento fino a 90  km/h hanno colpito la zona. Alcuni video mostrano il busto oscillare visibilmente, fino al cedimento finale, con la testa che si    frantumata al suolo. I filmati sono diventati subito virali sui social, con migliaia di condivisioni e commenti curiosi da tutto il mondo.

La replica, alta circa 114 piedi (circa 35 metri), era una delle numerose copie della Statua della Libert  installate davanti ai punti vendita Havan in tutto il Brasile. Secondo l'  azienda, solo la parte superiore della struttura, alta circa 24 metri,    crollata, mentre il piedistallo di 11 metri    rimasto intatto.

In una nota ufficiale, Havan ha spiegato che la statua era stata installata nel 2020 ed era dotata di tutte le certificazioni tecniche richieste. L'  area    stata immediatamente transennata per garantire la sicurezza di clienti e dipendenti, mentre squadre specializzate hanno rimosso i detriti nel giro di poche ore.

Il sindaco di Guaiba, Marcelo Maranata, ha confermato l'  assenza di vittime e ha elogiato la rapidit  degli interventi, svolti in collaborazione con la Protezione Civile statale, che ha messo in sicurezza la zona e verificato eventuali danni collaterali.

L'  incidente    avvenuto intorno alle 15, nel momento di massima intensit  del temporale. Le autorit  meteorologiche hanno registrato raffiche di vento superiori ai 90 km/h, mentre la Protezione

Civile aveva già diramato un'allerta meteo per forti venti e piogge intense, inviando messaggi di emergenza direttamente sui cellulari dei residenti.

La tempesta ha colpito anche altre zone dello stato di Rio Grande do Sul, causando grandinate, tetti danneggiati, alberi abbattuti e blackout temporanei, oltre ad alcuni allagamenti. L'Istituto Nazionale di Meteorologia ha segnalato raffiche di vento fino a 100 km/h, attribuendo l'evento al passaggio di un fronte freddo. Le condizioni meteo sono previste in miglioramento, anche se qualche pioggia potrebbe persistere.

â??

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

### Categoria

1. Comunicati

### Tag

1. Ultimora

### Data di creazione

Dicembre 16, 2025

### Autore

redazione

default watermark